

# FDV

## Forvaltning, drift og vedlikehold

### Lys Oppdal kvartsittskifer

<b>Produsent:</b>	Minera Skifer AS
<b>Skifertype:</b>	Lys Oppdal kvartsittskifer
<b>Produkter:</b>	Bruddskifer til tak
<b>Bruksområder:</b>	Tak
<b>Dimensjoner:</b>	Alle dimensjoner levert til ovenstående bruk
<b>Kanter:</b>	Natur
<b>Overflater:</b>	Natur



Oppdal Skifer

## BRUDDSKIFERTAK

Minera Skifer AS / FDV / Rev. 01.02.2023

### BERGARTSTYPE

Lys Oppdalskifer er en metamorf bergart med sand som utgangsmateriale. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts og kvartsforbindelser, glimmer og feltspat. Bergartene har lagdelte strukturer som gjør dem spaltbare i planparallelle lag og overflaten som fremkommer ved spalting benevnes som naturflate.

### VEDLIKEHOLD / RENHOLD

Lys Oppdal bruddskifertak trenger ikke vedlikeholdes ved normal bruk. Skiferen er frostsikker og resistent mot sur nedbør og annen miljøpåvirkning. Ved ugunstig ytre mekanisk påvirkning vil det imidlertid kunne oppstå brekkasje i enkelte heller og disse bør skiftes ut.

Vi anbefaler at det rutinemessig foretas rengjøring av takrenner og grater for å sikre god avrenning fra taket samt hindre unødig vannansamling eller isdannelse som kan skade taket langs rafter.

Over lang tid kan det dannes mose og alger på taksteinen. Steder med skygge og dermed mer fuktighet, som under store trær og lignende, vil være mest utsatt for slik groe. Dette kan fjernes enkelt ved høytrykksspyling rettet med fallretningen. Det finnes også spesialmidler for fjerning av mose og alger. Ved spørsmål ta kontakt med forhandler eller Minera Skifer.

### PATINA

Skiferens patina vil ha en naturlig utvikling som varierer noe i forhold til miljø, klima og bruksområde.